

## Mašinski materijali 3

- *Materials Science and Engineering: An Introduction*  
W.D. Callister, Jr., 7th edition, John Wiley and Sons,  
Inc. (2007).

1

## 1 Uvod

- Šta je nauka o materijalima?
- Zašto nam je bitna?
- **Materijali su obeležili doba**
  - Kameno doba
  - Bronzano doba
  - Gvozdeno doba (hmm☺ za nas je Fe železo)
  - Savremeno doba?
    - Silicijum?
    - Polimeri?
    - Pametni materijali?

2

## Vrste materijala

- **Metali:** metalna veza → kristalne rešetke
  - Visoka čvrstoća, duktilni
  - visoka toplotna & električna provodnost
  - neprovidni, reflektuju svetlost.
- **Polimeri/plastike:** Kovalentna veza → dele elektrone
  - Niska čvrstoća, duktilni, mala gustina
  - toplotni i električni izolatori
  - Prozirni, providni i neprovidni
- **Keramike:** najčešće jonska veza (vatrostalni) ali je prisutna i kovalentna – često jedinjenja metala & nemetala (oksidi, carbidi, nitridi, sulfidi)
  - Visoka čvrstoća, modul elastičnosti, krte
  - izolatori
  - staklaste površine

3

## Izbor materijala u mašinstvu

1. **Primena** → Primena određuje zahtevane **osobine materijala**  
 npr.: mehaničke – zahteva se visoka čvrstoća ili žilavost,  
 električne – zahteva se dobra provodnost, ili npr. da bude izolator  
 ili se traže druge osobine: termičke, magnetne, optičke, kako degradira,...
  2. **Osobine** → Na osnovu osobina, vršimo izbor kandidata **materijala**  
 npr.: pored mehaničkih, električnih, termičkih, itd osobina može da se zahteva još i mikrostruktura, hemijski sastav,
  3. **Materijal** → Kada je izabran materijal bira se stanje isporuke, tj. način **izrade**  
 Načinom izrade delova menjamo mikrostrukturu i *oblik dela*  
 npr: livenje, valjanje, kovanje, sinterovanje, naparavanje, rezanje, spajanje/zavarivanje, termička obrada, itd.
- **Kod materijala postoji neraskidiva veza:**  
*struktura i način izrade određuju osobine*

4

## Primer izbora materijala Inženjerski problem – zamena kuka


- Starenjem zglobovi se “troše” tj habaju.
- Zahtevi za materijal za izradu veštačkog kuka:
  - dinamička čvrstoća
  - dobro podmazivanje - svojstva podmazivanja *kapice* - ne smeju da se izdvajaju čestice usled habanja
  - biokompatibilnost
- Najveći problemi pri izradi:
  - Kako učvrstiti *kapicu*
  - “lepak” kojim se vezuje femoralni deo za kost



## Korelacija - izrada, mikrostruktura & osobine

Primer: tvrdoća čelika


- osobine zavise od mikrostrukture
  - različitim postupcima izrade menja se mikrostruktura
- kod čelika mikrostruktura je definisana brzinom hlađenja (izrada) i u korelaciji je sa HB (osobina)



6

## Korelacija - izrada, mikrostruktura & osobine

- Električna otpornost bakra (Cu):



- Dodatkom atoma "nečistoća" (važi i za legiranje!) u Cu raste el. otpornost.
- Porastom **stepena deformacije** Cu raste el. otpornost.


7

## Korelacija - izrada, mikrostruktura & osobine


Primer: toplotna provodljivost



- Pločice za Space Shuttle: Vlakna SiO<sub>2</sub> imaju vrlo malu **toplotnu provodnost**



- Toplotna provodljivost** Cu:
  - Sa dodatkom Zn opada!
  - .....ali raste čvrstoća




## Korelacija - izrada, mikrostruktura & osobine


### Primer: magnetne osobine

- Magnetna permeabilnost ( $\mu$ ) je elektromagnetna osobina koja pokazuje intenzitet magnetizacije kada su tela izložena spoljašnjem magnetnom polju.
- Što je permeabilnost veća, veća je magnetizacija (lakše se uspostavlja magnetnog polja u materijalu).

- Magnetni zapisi na traci: traka se magnetiše magnetnom glavom.



- **Magnetna permeabilnost** je u f-ji sastava: - dodatkom 3at.% Si u Fe raste intenzitet magnetizacije – bolji magnetni zapis!




9

## Korelacija - izrada, mikrostruktura & osobine

### Primer: optičke osobine

- **Providnost (propuštanje svetlosti):**
- $\text{Al}_2\text{O}_3$  može biti providan, proziran ili neprovidan u zavisnosti od strukture




10


## Korelacija - izrada, mikrostruktura & osobine

### Primer: način degradacije materijala

- Kod nekih legura Al napon & morska voda izazivaju prsline naponske korozije!
- **Termička obrada** usporava brzinu širenja prslina naponske korozije u slanoj vodi!




-materijal:  
Al legura  
(Zn,Cu,Mg,Zr)



11

## STRUKTURA MATERIJALA



12

## Osnovne grupe materijala - poređenje

### Keramike

krute, visoka čvrstoća,  
vrlo tvrde, krte, loši  
provodnici, otporne na T  
i koroziju, neke  
magnetične itd

Jedinjenja metala i nemetala ili metaloida (Si, B)  
i nemetala, često oksidi, nitridi, karbidi  
Npr.  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ ,  $\text{SiC}$ ,...

Ili tradicionalne keramike:  
minerali gline (porcelan), staklo, stene, itd

### Metali

veća gustina, veća čvrstoća, duktilni, umereno tvrdi, otporni na lom, dobri  
provodnici, neki magnetični

Metali i njihove legure

### Polimeri

nisu čvrste i tvrde ali  
imaju malu gustinu –  
krutost i čvrstoća svedeni na masu su u rangu metala i keramika

Gume i plastike, npr. polietilen (PE),  
polivinilhlid (PVC), silikonska guma, itd


### Kompoziti

osobine zadržavaju od  
gradivnih komponenti i  
daju nove

Grade ih dve ili sve tri osnovne grupe materijala  
prirodni kompoziti – drvo i kost

13


## Poređenje osnovnih grupa materijala: prema modulu elastičnosti



Modul elastičnosti određuje krutost konstrukcije


14

### Poređenje osnovnih grupa materijala: $R_m$




Zatezna čvrstoća određuje nosivost konstrukcije do loma.  
 Veličine  $R_{0,2}$  ili  $R_d$  ili  $R_{100.000}^{540^\circ C}$  određuju...? (pitanje za vas 😊)

### Poređenje osnovnih grupa materijala: $K_{IC}$



Žilavost loma  $K_{IC}$  određuje kritičnu dužinu prsline  
 (tj. koliko će dugo prsline da raste brzo ili sporo)

## Poređenje osnovnih grupa materijala – 1/R



## Poređenje osnovnih grupa materijala - primarne atomske veze

### Keramike

jonska i kovalentna veza:

### Velika energija veze

visoka  $T_{topljenja}$   
visok  $E$   
mali koef. line. širenja  $\alpha$

### Metali

metalna veza:

### Promenljiva energija veze

umerena  $T_m$   
visok do umeren  $E$   
umeren  $\alpha$

### Polimeri

(kovalentna & sekundarne):

### Energija veze zavisi od pravca


Dominantne sekundarne veze

niska  $T_m$   
nizak  $E$   
visok  $\alpha$



## Valentni elektroni određuju sve osobine materijala

- **Valentni elektroni** – u nepopunjenom poslednjem nivou
- Popunjen poslednji nivo – stabilna konfiguracija
- **Valentni elektroni određuju:**
  - Hemijske osobine
  - Električne osobine
  - Termičke osobine
  - Optičke osobine
- primer: C (atomski broj = 6)




valentni elektroni

19

## Periodni sistem elemenata

- Kolone: Slična **valentnost**
- Elektronegativnost – mera privlačenja elektrona
- Elektronegativnost **0.7 - 4.0**. Visoke vrednosti: primaju elektron



## Jonska veza – metal + nemetal

daje elektrone

prima elektrone

Odlika jonske veze je velika razlika u elektronegativnosti

npr: MgO

Mg  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$  O  $1s^2 2s^2 2p^4$   
teže konfiguraciji neona [Ne]

$Mg^{2+} 1s^2 2s^2 2p^6$   $O^{2-} 1s^2 2s^2 2p^6$   
[Ne] [Ne]

21

## Primeri jonske veze

- Dominantna veza kod **keramika**

IA																	0
H																	He
2.1																	-
Li	Be															Ne	
1.0	1.5															-	
Na	Mg	III B	IV B	V B	VII B	VIII	IB	IIB	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII A	Ar		
0.9	1.2								1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.0		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.6	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8	-
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.2	2.2	2.2	1.9	1.7	1.7	1.8	1.9	2.1	2.5	-
Cs	Ba	La-Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
0.7	0.9	1.1-1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.2	2.2	2.4	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	-
Fr	Ra	Ac-No															
0.7	0.9	1.1-1.7															

elektronegativnost

daje elektrone

prima elektrone


22

## Kovalentna veza

- Odlika kovalentne veze je **slična\*** elektronegativnost atoma
- Atomi dele elektrone - formiraju elektronske parove
- Veza je određena valentnošću
- Primer: CH<sub>4</sub>

C: ima 4 valentna e<sup>-</sup>,  
potrebna su mu još 4


H: ima 1 valentni e<sup>-</sup>,  
potreban mu je još 1



\*mala razlika u elektronegativnosti

23

## Metalna veza – čisto da je spomenemo!



Metali imaju malu elektronegativnost – atomi slabo vezuju elektrone  
Formira se elektronski oblak

24

## Primarne veze – malo drugačija podela

Generalna podela veza može i ovako da izgleda:

- Metalna veza – elektronski oblak
- Jonsko-kovalentna, odnosno mešovita veza

$$\% \text{ jonske veze} = \left( 1 - e^{-\frac{(X_A - X_B)^2}{4}} \right) \times (100\%)$$

gde su  $X_A$  &  $X_B$  – vrednosti elektronegativnosti elemenata A i B

Primer: MgO

$$\begin{aligned} X_{\text{Mg}} &= 1.3 \\ X_{\text{O}} &= 3.5 \end{aligned}$$


$$\% \text{ jonski deo} = \left( 1 - e^{-\frac{(3.5 - 1.3)^2}{4}} \right) \times (100\%) = 70.2\% \text{ jonska}$$

25


## Šta zavisi od energije veze?

Npr. temperatura topljenja:  $T_t$


- rastojanje,  $r$



- energija veze,  $E_o$



- temperatura topljenja,  $T_t$




$T_t$  je viša ako je energija veze viša tj.  $E_o$  ima višu vrednost.

26


## Šta još zavisi od energije veze? $\alpha$

- Koeficijent lin. širenja,  $\alpha$



Koeficijent lin. širenja


$$\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha (T_2 - T_1)$$



Sa zagrevanjem slabe veze.  $\alpha$  je veće ako je energija veze manja.

27


## Šta još zavisi od energije veze? E



$$\sigma = \frac{F}{A} \quad \varepsilon = \frac{l - l_0}{l_0}$$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

Hukov zakon  
E – Jungov modul elastičnosti



Sa porastom temperature  
slabe veze i E opada

28

## Sekundarne veze - VAN DER WAALS

Veze koje se uspostavljaju između **dipola** – praktično kod svih molekula

- **promenljivi dipoli**



asimetrično naelektrisanje



npr: tečni H<sub>2</sub>  
H<sub>2</sub> → ← H<sub>2</sub>



- **stalni dipoli**



-npr: polimeri



sekundarna veza  
Van der Waals

Najjače sekundarne veze su između H i F, O i N – **vodonična veza** <sup>29</sup>



## Rekapitulacija

### Atomske veze - poređenje



Tip	Energija veze	Napomena
Jonska	Velika!	Neusmerena ( <b>keramike</b> )
Kovalentna	različita velika - dijamant mala - bizmut	usmerena ( <b>poluprovodnici</b> , <b>keramike</b> <b>lanci polimera</b> )
Metalna	promenljiva velika - W mala- Hg	neusmerena ( <b>metali</b> )
Sekundarna	mala	usmerena između lanaca ( <b>polimeri</b> ) između molekula <sup>30</sup>

## Raspored atoma

- **nasumično** pakovanje - mala gustina atoma



- **uređeno** pakovanje - veća gustina




Uređene, gusto pakovane strukture imaju **jaču** vezu

31

## Raspored atoma

### Kristalni materijali...



- periodično, prostorno pakovanje
- tipično za
  - metale
  - mnoge keramike
  - neke polimere



kristalni SiO<sub>2</sub>

### Nekristalni ili amorfni materijali...

- atomi nisu uređeno složeni
- tipična za:
  - kompleksne strukture
  - naglo hlađenje






nekristalni SiO<sub>2</sub>



32

# Kristalne rešetke

jedinična ćelija



Parametri rešetke:  
stranice a, b, c i uglovi  $\alpha, \beta, \gamma$



## 14 Braveovih rešetki

<b>triclinic</b>	$\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$				
<b>monoclinic</b>	simple	$\alpha \neq 90^\circ$ $\beta, \gamma = 90^\circ$		centered	$\alpha \neq 90^\circ$ $\beta, \gamma = 90^\circ$
<b>orthorhombic</b>	simple	$a \neq b \neq c$		base-centered	$a \neq b \neq c$
				body-centered	$a \neq b \neq c$
<b>tetragonal</b>	simple	$a \neq c$		body-centered	$a \neq c$
<b>rhombohedral</b>	$\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$	$a = b = c$			
<b>hexagonal</b>	$a \neq c$	$\alpha = \beta = 120^\circ, \gamma = 90^\circ$			
<b>cubic</b>	simple	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	body-centered	$a = b = c$
				face-centered	$a = b = c$

## Teorijska gustina materijala, $\rho$


$$\text{gustina} = \rho = \frac{\text{masa atoma u jediničnoj ćeliji}}{\text{zapremina jedinične ćelije}}$$

$$\rho = \frac{nA}{V_C N_A}$$

gde su  $n$  = broj atoma u jediničnoj ćeliji  
 $A$  = atomska masa (g/mol)  
 $V_C$  = zapremina jed. ćelije =  $a^3$  za kubnu rešetku  
 $N_A$  = Avogadrov broj =  $6.023 \times 10^{23}$  atom/mol

Gustina određuje masu i težinu konstrukcije

35



## Primer: Cr

Cr (ZCK)  
 $A = 52.00$  g/mol  
 $R = 0.125$  nm  
 $n = 2$

$$a = 4R/\sqrt{3} = 0.2887 \text{ nm} \\ (\times 10^{-7} \text{ cm})$$

$$\rho = \frac{\frac{\text{atoma}}{\text{jed. ćeliji}} \cdot \frac{\text{g}}{\text{mol}}}{\frac{\text{zapremina}}{\text{jed. ćelija}} \cdot \frac{\text{atoma}}{\text{mol}}}$$

$\rho = \frac{2 \cdot 52.00}{0.2887^3 \cdot 6.023 \times 10^{23}}$

$\rho_{\text{teorijska}}$	= 7.18 g/cm <sup>3</sup>
$\rho_{\text{izmerena}}$	= 7.19 g/cm <sup>3</sup>

36

## Poređenje osnovnih grupa materijala po gustini

Generalno  $\rho_{\text{metal}} > \rho_{\text{keramika}} > \rho_{\text{polimera}}$

Zašto?

**Metali** imaju...

- gusto pakovanje (metalna veza)
- često veliku atomsku masu

**Keramike**...

- manju gustinu pakovanja
- grade ih lakši elementi


**Polimeri**...

- grade ih laki elementi (C,H,O)
- mala gustina pakovanja (često amorfne grade)

Kompoziti nisu navedeni u poređenju jer...

- zavise od čega su sastavljeni – negde su između<sub>37</sub>


## Poređenje osnovnih grupa materijala po gustini



38

## Kristalna struktura i monokristali

- Za neke inženjerske primene neophodni su monokristali:
  - dijamantski monokristali za skidanje površine abrazijom



-lopatice gasnih turbina



- Osobine kristalnih materijala zavise od njegove kristalne strukture.

- Npr: Kvarc, ali i drugi materijali, lakše se lome po određenim kristalografskim ravnima



39

## Polikristali

- *Većina inženjerskih materijal ima strukturu polikristala.*



Anizotropna

Izotropna

- Nb-Hf-W lim sa zavarenim spojem dobijenim el. snopom.
- Svako "zrno" je približno jedan monokristal.
- Ako su zrna nasumično orijentisana – kvaziizotropna struk.
- Tipična veličina zrna može da bude 1nm - 2 cm!  
(tj., od nekoliko do milion atomskih slojeva).

40

## Poređenje monokristala i polikristala


- Monokristal

-Osobine zavise od pravca

**anizotropan.**

-Npr: modul elastičnosti kod KZC rešetke Fe

$E$  (dijagonala) = 273 GPa




$E$  (ivica) = 125 GPa

- Polikristali

-Mogu da budu **kvaziizotropni**

**ili anizotropni**

Npr.: pologonalna struktura je: **kvaziizotropna.**



( $E_{\text{poli Fe}} = 210$  GPa): hladno deformisana struktura

(tekstura) je **anizotropna.**



41

## Polimorfija

- Promena kristalne rešetke - sa temperaturom i pritiskom

- Ti -  $\alpha$  (HGP),  $\beta$ -Ti (KZC)

- $\text{CrO}_2$  -  $\alpha$ ,  $\beta$  oblik


- SiC – heksagonalna, romboedarska i KPC

- Sn – kalaj

$\alpha$  ili sivi kalaj sa kubnom rešetkom i

$\beta$  ili beli kalaj sa tertragonalnom reš.

Fe



# KERAMIKE

43

## Struktura i osobine keramika

- Veze kod keramika su jonsko-kovalentne
- Kod jonske veze kristalnu rešetku grade joni **metala** koji su pozitivno naelektrisani **katjoni** i **nemetali** koji su negativno naelektrisani **anjoni**.
- Pošto metali otpuštaju elektrone, prečnik jona metala je uvek manji od prečnika jona nemetala (**prečnik katjona < prečnika anjona**)

Kristalnu strukturu keramika određuju dve osobine:

- **neutralnost naelektrisanja** kristala (UVEK!)
- **odnos radijusa katjona i anjona** -  $r_k/r_a$ , ( $r_k/r_a < 1$ )<sup>44</sup>

## Struktura i osobine keramika

### Neke osobine keramika:

- **Struktura keramika** zavisi od radijusa jona koji je grade - može da se **predvidi**.
- **Ponašanje** keramika na sobnoj  $T$  je elastično.
- **Lom** kod keramika je krt sa zanemarljivom deformacijom.
- **Otpornost na povišenim  $T$**  im je znatno viša od metala i polimera (npr. puzanje, vatrostalnost).
- **Osnovne greške kristalne rešetke** su tačkaste.

45

## Veze kod keramika

- Veze su većinom jonsko-kovalentne (mešane).
- % jonske veze zavisi od razlike elektronegativnosti.

- Većinski i manjinski jonska veza:

IA	IIA		III A - VIII A										0				
H 2.1	Li 1.0	Be 1.5	B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne -	Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar -	
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr -
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe -
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn -
Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-No 1.1-1.7															

$\text{CaF}_2$ : većinski jonska veza  
 $\text{SiC}$ : manjinski jonska veza

46

## Kristalna struktura keramika


### Struktura oksida kao primer (M+O)

- veza je **jonsko-kovalentna**
- **katjoni** (+joni) metala su **mного manji** od **aniona** (-joni) kiseonika
- **kristalne rešetke** koje sadrže kiseonik uobičajeno imaju **gusto pakovanje** (KPC)
- **katjoni** metala se smeštaju u **“šupljinama” kristalne rešetke aniona** kiseonika


47

## Jonska veza kod keramika


- **Stabilnost strukture određuje veličina jona:**  
- metalni jon po veličini treba da bude što sličniji veličini šupljine



nestabilna veza



stabilna veza




stabilna veza


- Ukupno **naelektrisanje je neutralno:**

-ukupno naelektrisanje treba da bude **0**.

-Uopštena formula:



*m, p* – su određeni neutralnošću naelektrisanja



48

## Kovalentna veza kod keramika

### Veze su jonsko kovalentne – hibridne

- **Primer: SiC (ima preko 250 oblika građe)**

- elektronegativnost **Si**,  $X_{Si} = 1.8$
- elektronegativnost **C**,  $X_C = 2.5$




$$\% \text{ jonske veze} = 100 \{1 - \exp[-0.25(X_{Si} - X_C)^2]\} = 11.5\%$$

- ostatak od ~ 89% je kovalentna veza
- ovakva veza je posledica strukture orbitala Si i C




49

## Koordinacioni broj - definiše građu

**Koordinacioni broj** zavisi od odnosa  $r_k/r_a$  i definiše: **broj aniona oko kationa** i prazna mesta **gde se smeštaju kationi**

$\frac{r_k}{r_a}$	koordinacioni broj	vrsta praznih mesta gde se smeštaju kationi	izgled praznog mesta
< 0.155	2	linearna	
0.155 - 0.225	3	trigonalna	
0.225 - 0.414	4	tetraedarska	
0.414 - 0.732	6	oktaedarska	
0.732 - 1.0	8	kubna	


Primer	Struktura	izgled praznog mesta
ZnS (cink sulfid) Sfalerit ruda Zn		
NaCl		
CsCl (cezijum hlorid)		

(npr. KPC rešetka ima 4 oktaedar. mesta i 8 tetraed. mesta) 50  
prazno mesto čela  
prosta kubna rešetka

## AX kristalna struktura keramika

AX–jedan anjon, jedan katjon - NaCl, CsCl, and ZnS

Cezijum hlorid:




$$\frac{r_{\text{Cs}^+}}{r_{\text{Cl}^-}} = \frac{0.170}{0.181} = 0.939$$

∴ katjon  $\text{Cs}^+$  smešta se u centru **proste kubne rešetke** (nije KZC!)

svaki jon  $\text{Cs}^+$  ima 8 susednih jona  $\text{Cl}^-$

51

## Primer: NaCl - struktura



$$r_{\text{Na}} = 0.102 \text{ nm}$$

$$r_{\text{Cl}} = 0.181 \text{ nm}$$

$$r_{\text{Na}}/r_{\text{Cl}} = 0.564$$

katjoni  $\text{Na}^+$  se smeštaju u **oktaedarska mesta** KPC rešetke

svaki jon  $\text{Cl}^-$  ima 6 susednih jona  $\text{Na}^+$

52

## Primer: FeO struktura

katjon    radijus jona (nm)

Al<sup>3+</sup>      0.053

Fe<sup>2+</sup>      0.077

Fe<sup>3+</sup>      0.069

Ca<sup>2+</sup>      0.100

Anjon

O<sup>2-</sup>      0.140


Cl<sup>-</sup>      0.181

F<sup>-</sup>      0.133

$$\frac{r_k}{r_a} = \frac{0.077}{0.140} = 0.55$$

koordinacioni broj  
= 6


odgovara strukturi = NaCl



Pitanje: u koju vrstu praznih mesta se smeštaju katjoni Fe+?

53

## Primer: MgO struktura



● O<sup>2-</sup>     $r_O = 0.140$  nm

● Mg<sup>2+</sup>     $r_{Mg} = 0.072$  nm

$$r_{Mg}/r_O = 0.514$$

katjoni se smeštaju u oktaedarska mesta

svaki jon O<sup>2-</sup> ima 6 susednih jona Mg<sup>2+</sup>


**MgO takođe ima NaCl strukturu (kao i FeO)**

54

## $AX_2$ kristalna struktura keramika

Primer:

- kalcijum fluorit ( $CaF_2$ )
- katjoni su smešteni u kubnim mestima
- sličnu strukturu imaju i  $ThO_2$ ,  $ZrO_2$




$CaF_2$

55


## Primer: rutil $TiO_2$

Rutil je samo jedan od velikog broja polimorfnih oblika  $TiO_2$  i ima HGP rešetku

i oksid  $Al_2O_3$  ima HGP rešetku



Alumina




katjoni se smeštaju u oktaedarska mesta

56

## ABX<sub>3</sub> kristalna struktura keramika

Primer:  
kompleksni oksid BaTiO<sub>3</sub>  
(*perovskit*)

- koristi se za fuel cells
- piezoelektrična keramika  
(polarizuje se kada se deluje silom na nju)
- kubna rešetka





57

## Silikatne keramike

Najčešći elementi na našoj planeti su Si & O

Atom silicijuma se smešta u tetraedarsku šupljinu rešetke kiseonika



kristobalit


- SiO<sub>2</sub> struktura je npr. kvarc, kristobalit
- veza Si-O je jaka tako da je T<sub>topljenja</sub> visoka (1710°C)

58

## Amorfna struktura $\text{SiO}_2$

### ■ Primer: Amorfni $\text{SiO}_2$ - **silika gelovi**

- $\text{Si}^{4+}$  i  $\text{O}^{2-}$  formiraju neuređene rešetke
- naelektrisanje je uravnoteženo sa  $\text{H}^+$  (koji formira  $\text{OH}^-$ ) na krajevima lanaca
- ovaj oblik  $\text{SiO}_2$  je vrlo stabilan i nereaktivan



### ■ Primer: **staklo** je takođe oblik amornog $\text{SiO}_2$ , samo ima veliku gustinu


- naelektrisanje je uravnoteženo dodatkom katjona tipa  $\text{Na}^+$
- kada se dodaje bor (**B**) dobija se **borosilikatno staklo** ili vatrootporno staklo (**pyrex**) koje ima višu T primene i manje je krto u odnosu na na obično staklo

59

## Greške kristalne rešetke kod keramika

Greške kristalne rešetke kod keramika su **tačkaste**:

- **Frenkelove greške** – pomeren katjon
- **Šotkijeve greške** – nedostaje par katjon-anjon




- postiže se ravnotežna koncentracija grešaka ( $f_{+ - j a T}$ )  $\sim e^{-Q_D / kT}$
- nečistoće se smeštaju tako da se zadrži neutralno naelektrisanje
- nema dislokacija

60

## Fazni dijagrami keramika

Dve ili više keramika mogu da imaju **reakciju u čvrstom stanju** i da grade različite faze u zavisnosti od sastava, a **faze mogu da se prikažu na dijagramima stanja kao kod legura metala**.

Primer: dijagram stanja MgO-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> :



61


## Mehaničke osobine keramika

- Kod keramika je otežan klasičan mehanizam deformacije klizanjem po ravnima klizanja jer **nemaju dislokacije - krte su**:
  - kod jonske veze klizanje je vrlo teško ostvarljivo jer je potrebna velika energija da se npr. jedan anjon pomeri sa svog mesta i pri tome da prođe pored mesta drugog anjona – pošto su istog naelektrisanja anjoni se snažno odbijaju
- Zbog svojih osobina, keramike se **drugačije ispituju u odnosu na metale**.
- Ponašanje keramika na sobnoj  $T$  je obično **elastično sa krtnim lomom**.
- Ispitivanje zatezanjem je vrlo teško izvodljivo kod krtnih materijala.

62


## Merenje modula elastičnosti

- najčešće se koristi **ispitivanje savijanjem u 3 tačke**



Ispitivanjem se dobija **kriva zavisnosti sile i ugiba** (umesto  $F-\Delta L$ ). Zavisnost je **linearna** – ponašanje keramika je **linearno-elastično do loma**

- **Modul elastičnosti** se određuje:




$$E = \frac{F}{\delta} \frac{L^3}{4bd^3} = \frac{F}{\delta} \frac{L^3}{12\pi R^4}$$

pravoug. presek epruvete      kružni presek epruvete

63

## Određivanje savojne čvrstoće

- **ispitivanje savijanjem u 3 tačke za određivanje čvrstoće na sobnoj T**



- savojna čvrstoća:

$$\sigma_{fs} = \frac{1.5F_f L}{bd^2} = \frac{F_f L}{\pi R^3}$$

pravoug. presek      kružni presek


Vrednosti savojne čvrstoće i modula elastičnosti za neke keramike:

Materijal	$\sigma_{fs}$ (MPa)	$E$ (GPa)
Si nitrid	250-1000	304
Si karbid	100-820	345
Al oksid	275-700	393
staklo	69	69

64

## Ispitivanje na puzanje

- Keramike se uobičajeno ispituju na puzanje zbog njihove stabilnosti na vrlo viskim temperaturama
- Puzanje se i kod keramika javlja na  $T > 0.4 T_t$ .




65

## Polimeri

66

## Polimeri

### Šta su polimeri?



67

## Istorija polimera


- Prirodni polimeri
  - drvo                                      – guma
  - pamuk                                     – vuna
  - koža                                        – svila
  
- Najstariji podaci o primeni su npr.
  - gumene lopte Inka
  - katran

68

## Sastav polimera


### Najveći broj polimera grade H i C

- **Zasićeni** ugljovodonici nemaju slobodne veze za polimerizaciju




- **Nezasićeni ugljovodonici** – C atomi vezani sa dvogubom ili trogubom vezom koje mogu da se raskinu tako da su reaktivni i mogu da grade nove veze

- **Dvoguba veza** – npr. etilen -  $\text{C}_n\text{H}_{2n}$



- **Troguba veza** – acetilen -  $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$



69

### Sastav, molekularna struktura i tačka ključanja pojedinih ugljovodonika

Naziv	sastav	molekularna struktura	tačka ključanja, °C
metan	$\text{CH}_4$		-164
etan	$\text{C}_2\text{H}_6$		-88.6
propan	$\text{C}_3\text{H}_8$		-42.1
butan	$\text{C}_4\text{H}_{10}$		-0.5
pentan	$\text{C}_5\text{H}_{12}$		36.1
heksan	$\text{C}_6\text{H}_{14}$		69.0

70


## Izomeri

### Izomeri


- Izomeri su jedinjenja sa istim hemijskim sastavom (hemijska formula ista) koja imaju različitu strukturu

Primer:  $C_8H_{18}$

#### n-oktan





#### Izooktan (2-metil-4-etil pentan)



71

## Polimerizacija


- Proces polimerizacije treba da se aktivira
- Aktivacija se obavlja slobodnim radikalima



72


## Veličine koje opisuju polimere

**1.) Molarna masa  $M_i$ :** masa mola lanca




$$\bar{M}_n = \frac{\text{ukupna masa polimera}}{\text{ukupan broj molekula}} \quad \text{prosečna } M_i$$

**2.) Stepen polimerizacije,  $n$**  = br. ponovljenih mera u lancu



73

## Rastojanje između krajeva lanca, $r$




određuje  
elastomerna  
svojstva

74

## Struktura molekula



- Lanci svojim oblikom utiču na **čvrstoću**:



75

## Oblik molekula

- orijentacija molekula može da se promeni rotacijom bez raskidanja veza
- rotacija obezbeđuje elastično ponašanje polimera




76


- za druge promene – veze se raskidaju

## Ponovljivost


jednostrano – sve **R** grupe su na istoj strani



dvostrano – **R** grupa menja stranu



ataktični – **R** slučajni raspored




77

## Kopolimeri

dva ili više **monomera**



- **proizvoljni** – A i B imaju slučajan raspored
- **naizmjenični** – A i B se naizmjenično ponavljaju
- **blok** – veliki blokovi A i B se naizmjenično ponavljaju
- **kalemljeni** – lanci B se vezuju na osnovni lanac A

A – ● B – ●



## Kristalna struktura polimera

- Lance polimera je moguće urediti u neku vrstu kristalne strukture
- Spakovani lanci imaju uređeni raspored i formiraju pravilne jedinice




79



## Kristalna struktura polimera

- Brzinom očvršćavanja se reguliše udeo kristalne strukture kod polimera

- **spori rast**
- monokristal



- **brzi rast (sferuliti) – lamelarna (slojevita) struktura**




80

## Kristalna struktura polimera

**Polimeri retko 100% kristališu – vrlo je teško da se svi lanci uredе**

- zbog toga se određuje **% kristalne strukture**
  - $R_m$  i  $E$  rastu sa % kristalne strukture.
  - Zagrevanje (kao termička obrada) izaziva rast kristalnih oblasti i porast % kristalnosti



- Amorfni polimeri – po pravilu prozirni, dobra postojanost dimenzija (za preciznu izradu)
- Kristalasti polimeri – neprozirni, žilavi, hemijski postojani

81

## Termoplastični polimeri

- Termoplastični polimeri su polimeri koji zagrevanjem omekšavaju, a zatim se tope. **Nakon hlađenja ponovo očvršćavaju zadržavajući osnovna svojstva.**
- Prednosti:
  - postupak omekšavanja i očvršćavanja može da se ponovi više puta bez promene osobina polimera,
  - mala specifična masa (1000-1200 kg/m<sup>3</sup>),
  - mala toplotna provodljivost i
  - visoka hemijska otpornost.
- Nedostaci:
  - nepostojanost na povišenim temperaturama,
  - nizak modul elastičnosti,
  - krtoš na nižim temperaturama,
  - sklonost ka starenju itd.
- U termoplastične polimere spadaju: *polietilen, polivinilhlorid, polistrol, poliamidi, polimetilmetakrilat, polivinilacetat, polizobutilen i dr.*

## Termostabilni polimeri


- **Termostabilni polimeri** zagrevanjem **moгу samo jednom** da omekšaju i pređu u plastično stanje.
  - Pokazuju stabilnost na povišenim temperaturama.
  - Na povišenim temperaturama mogu da se deformišu.
  - Na visokim temperaturama sagorevaju.
  - Najčešće radne temperature su u opsegu od **200 - 400°C**.
  - Sa povećanjem temperature, opadan zatezna čvrstoća  $R_m$  i modul elastičnosti  $E$  polimera, a raste žilavosti.
  - U termostabilne polimere spadaju: *fenolaldehidi, epoksidi, poliestri, poliuretani, silicijum-organski polimeri (silikoni) i dr.*

83

## Mehaničke osobine polimernih materijala

### Kod polimera se ispituju:


- čvrstoća
- modul elastičnosti (krutost)
- tvrdoća
- žilavost
- deformabilnost



Polimeri imaju **viskoelastično** ponašanje (ponašaju se i kao elastični i kao viskozni materijali) Zbog viskoelastičnosti mehanička svojstva polimera se bitno razlikuju od svojstava metalnih i keramičkih materijala.


84

## Tipična kriva zatezanja




Zavisnost modula elastičnosti od temperature za plastiku i gumu

- Za neke polimerne materijale nema izraženog početnog linearnog dela  $\sigma-\epsilon$  dijagrama (ili je slabo izražen) pa se modul elastičnosti  $E$  određuje kao *tangenta*.
- Sa porastom temperature opada  $E$




85


## Dijagram zatezanja polimera



- Oblici dijagrama zatezanja :**  
 a)-kruti i krta polimeri; b)-tvrda i žilavi polimeri;  
 c)-savitljivi i žilavi polimeri; d)-savitljivi i krta polimeri





Promena zateznih osobina sa temperaturom ispitivanja



## Tvrdoća polimera

Metode za određivanje tvrdoće najčešće su:


- Shore
- Brinel HB.



$$H = \frac{1}{\pi D} \frac{F}{h} = 0,064 \frac{F}{h} \text{ N/mm}^2$$

87

## Efekat umrežavanja kod guma (elastomeri)




Šematski prikaz umrežavanja i deformacije elastomernih makromolekula:  
a) linearna struktura, b) umrežena struktura, c) deformisana struktura

88

## Ugljenik C – amorfan

### ■ Dijamant

- tetraedarska rešetka C
  - tvrd – nema pogodne ravni klizanja
  - krt – može da se reže
- veliki komadi – nakit
- mali (veštački) komadi - za rezne alate za poliranje
- filmovi
  - tvrda prevlaka za alate, medicinske uređaje, itd.




Adapted from Fig. 12.15, Callister 7e.

89

## Grafit

### ■ slojevita struktura





- slabe *van der Waal*-sove veze između slojeva
- ravni lako klizaju – dobar je kao sredstvo za podmazivanje
- spec površina. 1000 m<sup>2</sup>/g

90

## Složene strukture

- savijanjem grafita u oblik lopte ili cevi
- fulereni – kao fudbalske lopte  $C_{60}$  - ili  $C_{70}$  + itd
- nano materijali



91

- Hvala na pažnji 😊

92