

Mašinski materijali 3

- *Materials Science and Engineering: An Introduction*
W.D. Callister, Jr., 7th edition, John Wiley and Sons, Inc. (2007).

1 Uvod

- Greške kristalne rešetke
 - Reakcije u čvrstom stanju
 - Dijagrami stanja
 - Zašto nam je bitno?
-
- Idealni kristal su bez nečistoća, atomi/joni su pravilno raspoređeni i zauzimaju samo mesta koja su određena tipom kristalne rešetke.
 - U tehničkoj praksi **nema idealnih kristala**, tako da se srećemo sa realnim kristalima, u čijoj kristalnoj građi se pojavljuju različita odstupanja - defekti kristalne rešetke.

Vrste grešaka kristalnih struktura

- praznine
- intersticijali
- supstitucijski atomi

Tačkaste greške
(ovo su atomske, a postoje i elektronske – npr.prazna mesta u valentnoj zoni)

- dislokacije: ivične i zavojne

Linijske greške

- granice zrna/subzrna


Površinske greške

- prsline, uključci, čestice


Zapreminske greške

Tačkaste greške

Tačkaste greške imaju veliki uticaj na fizičke osobine materijala (npr. na električni otpor) kao i na **mehaničke osobine** (npr. na tvrdoću).
Omogućuju difuziju.




Tačkaste greške - praznine



Praznine su prazna mesta u kristalima

U okolini praznina rešetka se deformeše

- Praznine mogu da nastanu zbog:
 - toplotne energije,
 - zbog poremećaja u rastu kristala i
 - zbog neravnoteže u nanelektrisanju.




Tačkaste greške – supstitucijski atom


Strani atom (B) može da zazuzme mesto zamenom u osnovnoj rešetki elemanta A – ova vrsta greške se naziva **supstitucijski atom** (supstitucija znači zamena)

Supstitucijski atomi B su sličnog poluprečnika kao atomi osnovne kristalne rešetke A (max razlika $R<15\%$)

Zbog razlike u veličini atoma rešetka se na mestu supstitucijskog atoma deformiše.



supstitucijski
atom manjeg prečnika
primiče atome u njegovoj okolini




supstitucijski
atom većeg prečnika
razmiče atome u njegovoj okolini


Tačkaste greške – Intersticijski atom

Strani atom (B) može da zauzme prostor između atoma, odnosno da se smesti između atoma u osnovnoj rešetki atoma (A) - ova vrsta greške se naziva **intersticijski atom** (intersticija znači umetanje)

Intersticijski atomi



Intersticijski atomi B su mnogo manjeg poluprečnika od atoma osnovne kristalne rešetke A (min razlika $R>59\%$)



I u ovom slučaju, zbog razlike u veličini atoma rešetka se na mestu intersticijskog atoma deformiše. **Deformacija je znatno viša u poređenju sa supstitucijskim atomom**

Linijske greške - dislokacije


Dislokacije – su linijske, jednodimenzionalne greške oko kojih su atomi pomereni sa svojih mesta.

- Ova vrsta grešaka je **odgovorna za pojavu trajne, plastične deformacije.**

Deformacija cinka ZN (HGP rešetka):



- pre deformacije



- posle zatezanja





Dislokacije - Ivična dislokacija

Dislokacija – Linijska jednodimenzionalna greška oko koje su atomi izvedeni iz ravnotežnog položaja

Burgersov vektor



linija
ivične
dislokacije



Rešetka se deformiše za jedno međuatomsko mesto – plastična def.
Ova vrednost se naziva Burgersov vektor, $\mathbf{b} \perp$ na ivičnu dislokaciju


Dislokacije - Zavojna dislokacija

Zavojna dislokacija: nastaje spiralnim pomeranjem ravni usled delovanja smicanja




• $\mathbf{b} \parallel$ je paralelan sa dislokacionom linijom

Dislokacije - mešovita dislokacija




Dislokacije – izgled u materijalu



Dislokacije: levo – mreža, desno – granica subzrna


Dislokacije – izgled u materijalu




Dislokacije su vidljive pod velikim uvećanjima - elektronski mikroskop (TEM)

Kako nastaje vidljiva deformacija

- Dislokacije se kreću preko **ravni klizanja u pravcu klizanja** normalno na dislokacionu liniju
- Pravac klizanja je isti kao pravac burgersovog vektora




Ivična dislokacija



Zavojna dislokacija

Klizanje dislokacija

- Za pomeranje dislokacije potrebno je uzastopno pomeranje polovine ravni atoma (kod ivične na slici - s leva na desno).
- Veza između atoma se uzastopno prekidaju i uspostavljaju



Kretanje ivičnih dislokacija još nazivamo **klizanje dislokacija**.

Burgersov vektor, \mathbf{b} : mera deformacije rešetke

Kretanje dislokacija



Površinske greške – granice zrna

- Pod specijalim uslovima se tokom očvršćavanja formira jedno zrno, tj u celoj zapremini su pravilno uređene kristalne rešetke – **monokristal**

-dijamantski monokristali za skidanje površine abrazijom





-lopatice gasnih turbina




- U svim drugim uslovima materijal kristališe sa velikim brojem zrna, tj velikim brojem oblasti monokristala – **polikristal**

polikristalni materijali





Površinske greške - granice zrna i subzrna



granice
zrna –
granice pod
velikim
ugлом


granice
subzrna –
granice pod
malim
ugлом



Svako “zrno” je približno jedan monokristal.

Tipična veličina zrna može da bude 1nm - 2 cm!
(tj., od nekoliko do milion atomskih slojeva).

Površinske greške – veličina zrna






Veličina zrna se određuje posmatranjem pod metalografskim mikroskopom pod uvećanjem od 100x

Što je sitnije zrno više su sve mehaničke osobine – viša je čvrstoća,₁₉ žilavost, duktilnost, itd.

Granice faza – još jedna bitna površinska greška (poređenje sa granicama zrna)


polikristalni materijali




korund - Al_2O_3

Višefazni materijali - zapreminski defekti


Koherentne
granice



Nekoherentne
granice



Zapreminske greške



Šupljine, uključci i prsline nepovoljno utiču na mehaničke osobine

**Sekundarne faze kod legura
povoljno utiču na mehaničke osobine**

Mašinski materijali 3


Mehanizmi ojačavanja

Naponi koji dovode do klizanja dislokacija


Dva osnovna **mehanizma plastične deformacije i**

ujedno kretanja dislokacija su:

Klizanje ivičnih dislokacija (već radili) – VAŽNIJI MEHANIZAM




Dvojnikovanje – deo kristala formira sliku u ogledalu




Naponi koji dovode do klizanja dislokacija

Kretanje dislokacija usled delovanja napona


- Zatezni naponi, σ :




$$\sigma = \frac{F_t}{A_o}$$



- Smicajni napon se indukuje kod zatezanja u nekom preseku.
- Smicajni (tangencijalni) naponi, τ :



$$\tau = \frac{F_s}{A_o}$$



Naponi koji dovode do klizanja dislokacija

Kretanje dislokacija usled delovanja napona

- Dislokacije klizaju usled rezultujućeg smicajnog napona, τ_R .
- Smicajni napon se indukuje kod zatezanja u nekom preseku.


$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\tau' = \sigma \sin \varphi \cos \varphi = \sigma \left(\frac{\sin 2\varphi}{2} \right)$$

$$\tau_R = \sigma \cos \varphi \cos \lambda$$

φ – ugao između sile zatezanja i normale na ravan klizanja

λ – ugao između sile zatezanja i pravca klizanja



Naponi koji dovode do klizanja dislokacija

Kritična veličina smicajnog napona za kretanje dislokacija


Uslov za kretanje dislokacija:

$$\tau_R = \sigma \cos \lambda \cos \varphi$$

$$\tau_R > \tau_{kr}$$




obično oko 10^{-4} GPa - 10^{-2} GPa





Orijentacija kristala olakšava ili otežava kretanje dislokacija

Koncentracija napona na dislokacijama



Reakcije dislokacija
Dislokacije istog znaka se
odbijaju




Otežavanjem kretanja
dislokacija, imajući na umu i
reakcije, podizemo čvrstoću



Dislokacije suprotnog znaka
se privlače

Klizanje dislokacija

Klizanje kod monokristala



Klizanje kod polikristala




- Viša čvrstoća – granice zrna koče dislokacije
- Pravac i ravan klizanja dislokacija se menjanju od zrna do zrna – dodatana energija.
- τ_R se menja od kristala do kristala tako da se prvo deformišu zrna koja imaju najviši smicajni napon, dok se ostala deformišu kasnije

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

4 Strategije za ojačavanje metala:

1. Smanjenje veličine zrna
2. Čvrsti rastvori
3. Čestićno ojačavanje
4. Deformaciono ojačavanje




Sve strategije otežavaju kretanje dislokacija!

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

1. Smanjenje veličine zrna

- Očvršćavanje tokom livenja nastaje u 2 koraka:
 - formiranje nukleusa – centara kristalizacije
 - rast nukleusa u kristale - zrna



- Kristali rastu sve dok se ne sudare sa susednim


Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Očvršćavanje

1. Smanjenje veličine zrna

Zrna mogu biti

- poligonalna (približno iste veličine u svim pravcima)
- stubičasta (kolumnarna ili izdužena zrna)



pravac
odvođenja
toplote tokom
očvršćavanja


Stubičasta zrna

omotač od
poligonalnih
zrna gde je
velika brzina
hlađenja (veće
 ΔT) blizu zida
kalupa

Rafinacija zrna – dodajemo hemijske elemente koji pomažu da se formiraju sitnija i uniformnija zrna.


Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Granice zrna 1. Smanjenje veličine zrna



granice
zrna –
granice pod
velikim
ugлом

granice
subzrna –
granice pod
malim
ugлом



Smanjenjem veličine zrna i subzrna raste dužina granica –
prepreke za kretanje dislokacija

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

1. Smanjenje veličine zrna

- Granice zrna su prepreka za kretanje dislokacija - ojačavanje granicama zrna
- Granice su veća prepreka što im je ugao veći
- Što su sitnija zrna veći je broj prepreka pa je i viša čvrstoća metala.

- Hall-Petch jednačina:


$$R_{eH} = \sigma_0 + k_y d^{-1/2}$$

k_y konstanta za materijal


d- veličina zrna

σ_0 – napon za pokretanje dislokacija

ravan klizanja




Granično ojačavanje




Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

2. Ojačavanje čvrstim rastvorom

- Strani atomi deformišu rešetku & naprežu je
- Naponsko polje je prepreka za kretanje dislokacija




supstitucijski atom manjeg prečnika



Supstitucijski atomi generišu lokalne napone na mestima **A** i **B** koji se suprostavljaju kretanju dislokacija u desno

supstitucijski atom većeg prečnika




Supstitucijski atomi generišu lokalne napone na mestima **C** i **D** koji se suprostavljaju kretanju dislokacija u desno


Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

2. Ojačavanje čvrstim rastvorom

- atomi manjeg prečnika se obično skupljaju na pritisnoj strani dislokacija



- atomi većeg prečnika se obično skupljaju na zateznoj strani dislokacija





strani atomi koče dislokacije ∴ raste čvrstoća

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

npr: ojačavanje čvrstim rastvorom bakra Cu

- R_m & R_{eH} rastu sa % Ni kod legure CU-Ni.




- Empirijska zavisnost čvrstoće od koncentracije: $\sigma_y \sim C^{1/2}$
- Legiranjem raste R_{eH} and R_m .

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja


3. Čestično ojačavanje

I scenario



veliki smicajni napon je potreban
da bi dislokacija podelila česticu

II scenario




dislokacije se kreću, ali ih čestice koče
u funkciji njihovog rastojanja S

- Tvrde čestice se teško dele kada nađe na njih dislokacija – bitniji II scenario.

Zavisnost čvrstoće i
rastojanja između čestica :


$$\sigma_y \sim \frac{1}{S}$$

Al legura ojačana čestično




Čestično ojačavanje

I scenario





veliki smicajni napon je potreban
da bi dislokacija podelila česticu

II scenario



dislokacije se kreću, ali ih čestice koče
u funkciji njihovog rastojanja S



Dislokacije
se savijaju
oko čestica
i prave
petlje – tzv.
Orovanove
petlje

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja


4. Deformaciono ojačavanje

Tokom oblikovanja menja se poprečni presek delova i to se postiže nekom od termomehaničkih obrada:


Hladna deformacija nastaje ispod T rekristalizacije ili na sobnoj T.

Tokom oblikovanja menja se poprečni presek:


-Kovanje





-Izvlačenje



-Valjanje



-Ekstruzija





$$\% \text{defor.} = \frac{A_o - A_d}{A_o} \times 100$$

- Tokom hladne deformacije dislokacije se zapliću i koče.
- Stvaraju se nove

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja


Npr: tokom hladnog valjanja – Deformaciono ojačavanje

- legura Ti posle deformacije na hladno:



- Dislokacije se koče međusobno tokom hladne deformacije i stvaraju nove.
- Zbog toga je njihovo dalje kretanje otežano.

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja



Sa porastom **stepena deformacije:**
(na slici %CW je % hladne deformacije)





- napon tečenja raste.
- zatezna čvrstoća raste.
- duktilnost (%A i %Z) opada.

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

primer: ojačavanje Cu hladnom deformacijom

- Koliko iznose R_{eH} , R_m i A posle hladne deformacije?

$$\% \text{defor.} = \frac{\pi r_o^2 - \pi r_d^2}{\pi r_o^2} \times 100 = 35.6\%$$



Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Rezultat hladne deformacije

- Gustina dislokacija = $\frac{\text{ukupna dužina dislokacija}}{\text{jed. zapremnine (ili površine)}} \frac{\text{mm}}{\text{Mm}^3(\text{ili } 2)}$

Monokristal

$$\rightarrow \sim 10^3 \text{ mm}^{-2}$$


Hladna deformacija uvećava gustinu dislokacija

$$\rightarrow 10^9\text{-}10^{10} \text{ mm}^{-2}$$

Termička obrada smanjuje gustinu dislokacija

$$\rightarrow 10^5\text{-}10^6 \text{ mm}^{-2}$$


Čvrstoća raste sa %deformacije:



Rekristalizaciono žarenje

Tokom zagrevanja posle hladne deformacije u materijalu se odvijaju sledeći procesi:

- *oporavljanje*
- *rekristalizacija*
- *rast zrna*




1 h TO na $T_{\text{žarenja}}$ dovodi do smanjenja R_m i ReH i povećanja $A\%$. Efekat hladne deformacije se poništava!

Oporavljanje:


Zbog zagrevanja gustoća dislokacija opada – one se poništavaju

- Scenario 1
rezultat
difuzije




- Scenario 2

1. blokirana dislokacija
2. sivi atomi difunduju mehanizmom praznina i disl. se premesti
3. "Uspinjanje" disl. na novu ravan
4. suprotne dislokacije se poništavaju



Rekristalizacija:


- Tokom rekristalizacije se formiraju nova zrna:
 - zrna su sitna
 - nastaju na račun hladno deformisanih zrna
 - nova zrna imaju malu gustinu dislokacija



Materijal: mesing

Rast zrna

- Tokom dužeg zagrevanja, **velika zrna rastu na račun malih.**
- Razlog je to što se sa smanjenjem granica zrna, smanjuje energija sistema



- Empirijska relacija:


koef. koji zavisi od T i materijala.

$$d^n - d_o^n = Kt$$

prečnik zrna u trenutku t d^n $n \sim 2$ koef. koji zavisi od T i materijala. proteklo vreme Kt d_o^n

The equation $d^n - d_o^n = Kt$ is shown with various parts labeled: d^n is labeled 'prečnik zrna u trenutku t' (grain radius at time t) with an orange arrow; $n \sim 2$ is above d^n ; d_o^n is below d^n ; Kt is in a blue box and has a green arrow pointing to it labeled 'proteklo vreme' (elapsed time); and 'koef. koji zavisi od T i materijala.' (coefficient which depends on T and material) is written above the equation.

Rekristalizacija



T_R = temperatura rekristalizacije (tada je najveća brzina promena osobina)


- Generalno - $T_R \approx 0.3\text{-}0.6 \cdot T_t$ (K)
- Za tehnički čiste metale $T_R \approx 0.3\text{-}0.4 \cdot T_t$
- Čisti metali imaju niže T_R zbog olakšanog kretanja dislokacija
- Za legure tipa čvrstog rastvora $T_R \approx 0.6 \cdot T_t$;

- Zbog procesa difuzije vreme žarenja i temperatura T_R su u korelaciji:
 - kraće vreme žarenja => viša T_R
 - veći % deformacije => niža T_R

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Da ponovimo – 4 mehanizma koja ojačavaju materijal tako što otežavaju kretanje dislokacija su:

1. Smanjenje veličine zrna
2. Legiranje - čvrsti rastvori
3. Čestićno ojačavanje
4. Deformaciono ojačavanje




Fazni dijagrami – dijagrami stanja

Retko se koriste jednokomponentni materijali

- **Komponente:**
Hemijski elementi u leguri (tj., Al, Cu, Fe, C, ...)
- **Faze:**
Fizički i hemijski različite oblasti (npr., α , β , M_7C_6 , mehanička smeša).

dوفазна легура



(svetla faza)

(tamna faza)

Reakcije u čvrstom stanju


Čvrsti rastvori: Intersticijski i supstitucijski

Mehaničke smeše

Hemijska jedinjenja


Dijagrami stanja

Stabilni/ili ravnotežni dijagrami stanja
sve faze su u termodinamičkoj ravnoteži




Metastabilni dijagrami
faze nisu u
termodinamičkoj
ravnoteži

ravnotežno hlađenje Cu-Ni
legure
Kristalizacija teče ujednačeno




Neravnotežno hlađenje

Metastabilni dijagram




Metastabilno i ravnotežno hlađenje - razlike

- Brzo hlađenje:
segregacija




- sporo hlađenje:
homogena struktura




Dijagrami stanja

potpune nerastvorljivosti i delimične rastvorljivosti u čvrstom stanju


Cu-Ag



Cd-Bi



Dijagram stanja Fe-C



Polimorfija Fe

Železo (Fe) se, u fiji od temperature, u čvrstom stanju javlja u 2 polimorfna oblika: - α (i δ) železo, sa **Zapreminske Centriranom Kubnom Rešetkom (ZCKR)**

- γ železo, sa **Površinski Centriranom Kubnom Rešetkom (PCKR)**.

➤ α železo (α -Fe):

- KZC;
- $T=20-906$ °C;
- fizičke osobine (magnetičnost):

$T=20-769$ °C → feromagnetično α -Fe,


$T=769-906$ °C → paramagnetično β -Fe.
(α -Fe, β -Fe = ZCKR)

➤ γ železo (γ -Fe):

- KPC;
- $T=906-1401$ °C.

➤ δ železo (δ -Fe):

- KZC;
- $T=1401-1538$ °C (T_{top}).
- značajno za visoko legirane čelike;
- stabilnost na visokim T.




Dijagram stanja Fe-C

Na metastabilnom dijagramu stanja Fe-Fe₃C javljuju se 3 osnovne interakcije u čvrstom stanju:

1. **Intersticijski čvrsti rastvori C u Fe:** FERIT(α), AUSTENIT (γ) i δ -Ferit(δ).
2. **Hemijsko jedinjenje:** CEMENTIT (Fe₃C)
3. **Mehaničke smeše**, kao kombinacija prethodne 2 faze: Perlit (**P**) i Ledeburit (**L**).


1. INTERSTICIJSKI ČVRSTI RASTVORI C u Fe:

- **FERIT** (α) je intersticijski čvrsti rastvor C u α -Fe.
 - KZC;
 - HB 80;
 - Rm=280N/mm²;
 - Rastvorljivost C u α : max = 0,025 %C (na 727°C), min = 0,0025 %C (na 20°C).





- **AUSTENIT (γ)** je intersticijski čvrsti rastvor **C u γ -Fe.**

- KPC;
- HB 180;
- $R_m = 200-800 \text{ N/mm}^2$;
- Max-rastvorljivost C u γ je 2,14 %C (na 1147°C).
- Postojanost na $t_{\min} = 727^\circ\text{C}$.



- **δ -FERIT** je intersticijski čvrsti rastvor **C u δ -Fe.**


- KZC;
- Max-rastvorljivost C u δ je 0,09 %C (na 1493°C).
- Postojanost na $t_{\min} = 1394^\circ\text{C}$.



2. HEMIJSKO JEDINJENJE:

- ~~CEMENTIT (Fe_3C) je intermedijalno jedinjenje Fe i C, sa sadržajem C=6,67 % (karbid železa).~~

- Složena, ortorombična kristalna rešetka;
- HV 800;
- $R_m = 30-50 \text{ N/mm}^2$;
- Jako tvrdo i krto jedinjenje.



3. MEHANIČKE SMEŠE (kombinacija prethodnih faza):

- **LEDEBURIT (L)** je mehanička smeša austenita (γ) i cementita (Fe_3C)!


Nastaje **eutektičkom** reakcijom: $R \xrightarrow{1147^\circ\text{C}; 4,3 \% \text{C}} L(\gamma_{2,14 \% \text{C}} + \text{Fe}_3\text{C}_{6,67 \% \text{C}})$

- napomena: $R \rightarrow L_I \Rightarrow L_I \xrightarrow{727^\circ\text{C}; 4,3 \% \text{C}} L_{II}(P_{0,8 \% \text{C}} + \text{Fe}_3\text{C}_{6,67 \% \text{C}})$



- **PERLIT (P)** je mehanička smeša ferita (α) i cementita (Fe_3C)!

Nastaje **eutektoidnom** reakcijom: $\gamma \xrightarrow{727^\circ\text{C}; 0,8 \% \text{C}} P(\alpha_{0,025 \% \text{C}} + \text{Fe}_3\text{C}_{6,67 \% \text{C}})$

EUTEKTOIDNI ČELICI





PERLIT





Mikrostruktura perlita

PODEUTEKTOIDNI ČELICI




Mikrostrukture podeutektoidnih čelika

NADEUTEKTOIDNI ČELICI




Mikrostruktura nadeutektoidnog čelika



Stabilni dijagram stanja (Fe-C)

Tačka	E'	C'	S'
Sadržaj ugljenika - %	2,08	4,26	0,68
Temperatura - °C	1154	1154	738





■ Hvala na pažnji😊