

Tablica 13.2. Vrednosti faktora oblika ξ_1 i ξ_{T1} i faktora kvaliteta šava ξ_2 i ξ_{T2}

A. Faktor oblika						
Za dinamičko naprezanje ξ_1						
Oblik šava i spoja	Oznaka	Istezanje-pritisak	Savijanje	Smicanje-uvijanje	Oblik šava i spoja	Oznaka
		0,5	0,5	0,5		
		0,7	0,7	0,71		
		0,92	0,92	0,92		
		1	1	1		
		0,7	0,7	0,7		
		1	1	1		
		0,8	0,82	0,82	Ugaoni ivični zavareni spojevi	
		0,22	0,1	0,28		
		0,32	0,58	0,4		
		0,35	0,58	0,43		
		0,41	0,72	0,51		
		0,56	0,67	0,56	Preklopni zavareni spojevi	
		0,63	0,67	0,63		
Za statičko naprezanje ξ_{T1} $\xi_{T1}=0,8$ – za ugaone i preklopne spojeve, $\xi_{T1}=1$ – za sučeone						
B. Faktor uticaja kvaliteta šava						
Kvalitet:	Visoki B	$\xi_2 = 0,85 - 0,95$	$\xi_{T2} = 1$			
	Srednji C	$\xi_2 = 0,65 - 0,75$	$\xi_{T2} = 0,9$			
	Niski D	$\xi_2 = 0,50 - 0,60$	$\xi_{T2} = 0,8$			