

Mašinski materijali 3

dr Gordana Bakić, van.prof.

1 Uvod

- Greške kristalne rešetke
- Reakcije u čvrstom stanju
- Dijagrami stanja
- Zašto nam je bitno?

Vrste grešaka kristalnih struktura

- praznine
- intersticijali
- supstitucijski atomi

Tačkaste greške

- dislokacije: ivične i zavojne Linijske greške

- granice zrna/subzrna

Površinske greške

- prsline, uključci, čestice

Zapreminske greške


Dislokacije - Ivična dislokacija

Dislokacija – Linijska jednodimenzionalna greška oko koje su atomi izvedeni iz ravnotežnog položaja

- umetnuta poluravan
 - kristalne ravni “klizaju” kada se dislokacije kreću,
 - rezultat kretanja dislokacija je plastična, trajna deformacija.
- $\mathbf{b} \perp$ na dislokaciju

linija
ivične
dislokacije



Burgersov vektor




Burgersov vektor, \mathbf{b} : mera deformacije rešetke

Dislokacije - Zavojna dislokacija

- spiralna zavojnica kao rezultat smicanja ravnih
- $\mathbf{b} \parallel$ dislokacionoj liniji




Ivična, zavojna i mešovita dislokacija




Dislokacije su vidljive pod elektronskim mikroskopom (TEM)

Kretanje dislokacija





Koncentracija napona na dislokacijama



Reakcije dislokacija

Dislokacije istog znaka se odbijaju



Idealni kristal


Dislokacije suprotnog znaka se privlače

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Naponi



- Zatezni naponi, σ :

$$\sigma = \frac{F_t}{A_o}$$



- Smicajni (tangencijalni) naponi, τ :

$$\tau = \frac{F_s}{A_o}$$



Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

- Dislokacije klizaju usled **rezultujućeg smicajnog napon**, τ_R .
- Smicajni napon se indukuje i kod zatezanja u nekom preseku


$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$\tau' = \sigma \sin\varphi \cos\varphi = \sigma \left(\frac{\sin 2\varphi}{2} \right)$$

$$\tau_R = \sigma \cos\varphi \cos\lambda$$

φ – ugao između sile zatezanja i normale na ravan klizanja

λ – ugao između sile zatezanja i pravca klizanja



Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Kritična veličina smicajnog napona za kretanje dislokacija

Uslov za kretanje dislokacija:


$$\tau_R > \tau_{kr}$$

Orijentacija kristala olakšava ili
otežava kretanje dislokacija



obično oko

$$\tau_R = \sigma \cos \lambda \cos \varphi$$

10^{-4} GPa - 10^{-2} GPa



$$\tau_{max} \text{ za } \lambda = \varphi = 45^\circ$$





Dislokacije i mehanizmi ojačavanja



Klizanje dislokacija

Klizanje kod monokristala



Klizanje kod polikristala




- Veća čvrstoća – granice zrna koče dislokacije
- Pravac i ravan klizanja dislokacija se menjaju od zrna do zrna – za to je potrebna dodatana energija.
- τ_R se menja od kristala do kristala tako da se prvo deformišu zrna koja imaju najviši smicajni napon, dok se ostala deformišu kasnije

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

4 Strategije za ojačavanje metala:

1. Smanjenje veličine zrna
2. Čvrsti rastvori
3. Čestićno ojačavanje
4. Deformaciono ojačavanje




Sve strategije otežavaju kretanje dislokacija!

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

1. Smanjenje veličine zrna

- Očvršćavanje tokom livenja posmatramo u 2 koraka:
 - formiranje nukleusa – centra kristalizacije
 - rast nukleusa u kristale - zrna



- Kristali rastu sve dok se ne sudare sa susednim

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja


1. Smanjenje veličine zrna

Zrna mogu biti

- poligonalna (približno iste veličine u svim pravcima)
- stubičasta (kolumnarna ili izdužena zrna)

pravac
odvođenja
toplote tokom
očvršćavanja

Stubičasta zrna




omotač od
poligonalnih
zrna gde je
velika brzina
hlađenja (veće
 ΔT) blizu zida
kalupa

Rafinacija zrna – dodajemo hemijske elemente koji pomažu da se formiraju sitnija i uniformnija zrna.

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

1. Smanjenje veličine zrna



Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

1. Smanjenje veličine zrna

- Granice zrna su prepreka za klizanje dislokac.
- Granice su veća prepreka što im je ugao veći.
- Što su sitnija zrna veći je broj barijera – veća čvrstoća metala.

- Hall-Petch jednačina:

$$R_{eH} = \sigma_0 + k_y d^{-1/2}$$


k_y - konstanta za materijal

d - veličina zrna

σ_0 – napon za pokretanje dislokacija




Granično ojačavanje




Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

2. Ojačavanje čvrstim rastvorom

- Strani atomi krive rešetku i naprežu je
- Naponsko polje je prepreka za kretanje dislokacija




supstitucijski atom manjeg prečnika



Supstitucijski atomi generišu lokalne napone na mestima **A** i **B** koji se suprostavljaju kretanju dislokacija u desno

supstitucijski atom većeg prečnika




Supstitucijski atomi generišu lokalne napone na mestima **C** i **D** koji se suprostavljaju kretanju dislokacija u desno


Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

2. Ojačavanje čvrstim rastvorom

- atomi manjeg prečnika se obično skupljaju na pritisnoj strani dislokacije



- atomi većeg prečnika se obično skupljaju na zateznoj strani dislokacija





strani atomi koče dislokacije ∴ raste čvrstoća

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

npr: Ojačavanje čvrstim rastvorom bakra Cu

- R_m & ReH rastu sa % Ni.




- Empirijska zavisnost: $\sigma_y \sim C^{1/2}$
- Legiranjem raste ReH and Rm (...do 50%... posle je to legura Ni...).

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

3. Čestično ojačavanje


- Tvrde čestice se teško dele kada dođe do njih dislokacija.
npr: keramike u metalima (neki karbidi kao što je Fe_3C u Fe).



- Ojačavanje:

$$\sigma_y \sim \frac{1}{S}$$

Al legura ojačana čestično




Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

4. Deformaciono ojačavanje


Deformacija koja nastaje ispod T rekristalizacije ili na sobnoj T.

Tokom oblikovanja menja se poprečni presek:


-Kovanje





-Izvlačenje



-Valjanje



-Ekstruzija





$$\% \text{defor.} = \frac{A_o - A_d}{A_o} \times 100$$

- Dislokacije se zapliću tokom hladne deformacije i koče.
- Stvaraju se nove

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Npr: tokom hladnog valjanja – Deformaciono ojačavanje

- legura Ti posle deformacije na hladno:



- Dislokacije se koče međusobno tokom **hladne deformacije**.
- Zbog toga je njihovo dalje kretanje otežano.

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Rezultat hladne deformacije

■ Gustina dislokacija = $\frac{\text{ukupna dužina dislokacija}}{\text{jed. zapremnine}}$ $\frac{\text{mm}}{\text{mm}^3}$

Monokristal

$$\rightarrow \sim 10^3 \text{ mm}^{-2}$$


Hladna deformacija **uvećava** gustinu dislokacija

$$\rightarrow 10^9\text{-}10^{10} \text{ mm}^{-2}$$


Termička obrada **smanjuje** gustinu dislokacija

$$\rightarrow 10^5\text{-}10^6 \text{ mm}^{-2}$$

- Napon tečenja raste sa %deformacije:



Dislokacije i mehanizmi ojačavanja



Sa porastom stepena deformacije:
(na slici %CW je % hladne deformacije)





- napon tečenja raste.
- zatezna čvrstoća raste.
- duktilnost (%A i %Z) opada.

Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

primer: ojačavanje Cu hladnom deformacijom

- Koliko iznose R_{eH} , R_m i ε posle hladne deformacije?


$$\% \text{defor.} = \frac{\pi r_o^2 - \pi r_d^2}{\pi r_o^2} \times 100 = 35.6\%$$



Dislokacije i mehanizmi ojačavanja

Da ponovimo – 4 mehanizma koja ojačavaju materijal tako što otežavaju kretanje dislokacija su:


1. Smanjenje veličine zrna
2. Legiranje - čvrsti rastvori
3. Čestično ojačavanje
4. Deformaciono ojačavanje



Fazni dijagrami – dijagrami stanja

Retko se koriste jednokomponentni materijali

- **Komponente:**
Hemijski elementi u leguri (tj., Al, Cu, Fe, C, ...)
- **Faze:**
Fizički i hemijski različite oblasti (npr., A, α , β , M_7C_6 , mehanička smeša).
dvofazna legura



Reakcije u čvrstom stanju

Čvrsti rastvori: Intersticijski i supstitucijski

Mehaničke smeše

Hemijska jedinjenja


Dijagrami stanja

Stabilni/ili ravnotežni dijagrami stanja


sve faze su u termodinamičkoj ravnoteži

Metastabilni dijagrami

faze nisu u termodinamičkoj ravnoteži




ravnotežno hlađenje Cu-Ni
legure
Kristalizacija teče ujednačeno




Neravnotežno hlađenje

Metastabilni dijagram



Metastabilno i ravnotežno hlađenje - razlike

- Brzo hlađenje:
segregacija




- sporo hlađenje:
homogena struktura


Dijagrami stanja

potpune nerastvorljivosti i delimične rastvorljivosti u
čvrstom stanju

Cu-Ag



Cd-Bi



Dijagram stanja Fe-C

