

Mašinski Fakultet Univerziteta u Beogradu




## Mašinski elementi II

VI smena – Doc. dr Aleksandar Marinković  
Doc. dr Tatjana Lazović

# Opterećenje i čvrstoća cilindričnih zupčanika

Petak 25. 03. 2011.

# Opterećenje i raspodela opterećenja




Opterećenje za proračun zupčanika je **tangentna sila** na podeonoj kružnici

$$F_t = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2T_2}{d_2}$$

- K<sub>A</sub>** **Faktor spoljašnjih dinamičkih sila** – obuhvata promenljivost obrtnog momenta pogonske i radne mašine
- K<sub>v</sub>** **Faktor unutrašnjih dinamičkih sila** – obuhvata uticaj odstupanja procesa sprezanja zubaca od teorijskog, koje je posledica:  
- uticaja elastičnih deformacija zubaca,  
- uticaja odstupanja mera zubaca.

(Knjiga ME, Tablica 8.7)



# Raspodela opterećenja zubaca u sprezi



$K_\alpha$

Raspodela opterećenja **na parove zubaca** u sprezi

- zavisi od krutosti zubaca, stepena sprezanja i odstupanja mera




Raspodela opterećenja **duž zubaca** u sprezi je **neravnomerna** usled odstupanja paralelnosti bočnih linija, a kao posledica:

$K_\beta$



- odstupanja pri izradi zupčanika,
- deformacija vratila zupčanika,
- habanja zubaca.

(Knjiga ME, Tablica 8.8)

# Naponi na bokovima zubaca



**Radni napon** na bokovima zubaca je površinski pritisak u pravcu zajedničke normale na dodir - dodirnice



$$\sigma_{HC} = 0,418 \sqrt{\frac{F_n E}{b \rho}}$$

$$F_n = \frac{T}{r_b} = \frac{T}{r \cos \alpha} = \frac{F_t}{\cos \alpha}$$

$$\rho = \frac{\rho_{w1} \rho_{w2}}{\rho_{w1} + \rho_{w2}}$$

$$E = \frac{2E_1 E_2}{E_1 + E_2}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho} &= \frac{\rho_{w1} + \rho_{w2}}{\rho_{w1} \rho_{w2}} = \frac{r_1 \cos \alpha \operatorname{tg} \alpha_w (1+u)}{r_1^2 u \cos^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha_w} = \\ &= \frac{2}{d_1 \cos \alpha \operatorname{tg} \alpha_w} \frac{u+1}{u} \end{aligned}$$

$$\sigma_{HC} = 0,418 \sqrt{\frac{F_n E}{b \rho}} = \sqrt{0,175 E \frac{2}{\cos^2 \alpha \operatorname{tg} \alpha_w} \frac{F_t}{d_1 b} \frac{u+1}{u}} = Z_E Z_H \sqrt{\frac{F_t}{bd_1} \frac{u+1}{u}}$$

# Naponi i stepen sigurnosti



**Izraz za radni napon** na bokovima zubaca **manjeg** zupčanika u paru

$$\sigma_H = \underbrace{Z_E Z_H Z_\varepsilon Z_\beta}_{\text{faktori ozubljenja}} \sqrt{\frac{F_{t1}}{bd_1} \frac{u+1}{u} K_A K_v K_{H\alpha} K_{H\beta}} \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{\text{faktori raspodele opterećenja}}$$

**Izraz za kritični napon** na bokovima zubaca

$$[\sigma_H] = \sigma_H \lim \underbrace{Z_L Z_v Z_R Z_W Z_X}_{\text{faktori zupčanika}} \underbrace{Z_N Z_\sigma}_{\text{faktori opterećenja}}$$



**Stepen sigurnosti** na bokovima zubaca zupčanika

$$S_{H1} = \frac{[\sigma_H]_1}{\sigma_H} \qquad S_{H2} = \frac{[\sigma_H]_2}{\sigma_H}$$

Izračunate vrednosti stepena sigurnosti treba da budu  **$S_H = 1,25 \dots 2,5$**  zavisno od pouzdanosti podataka iz proračuna

# Naponi u podnožju zubaca

**Radni napon** u podnožju zupca je složen od savijanja, pritiska i smicanja. Najveći je **napon usled savijanja** i on je **merodavan za proračun**.



$$\sigma_{Fa} = \frac{M}{W} = \frac{F_t}{bm_n} \frac{6f_h \cos \alpha'_a}{f_s^2 \cos \alpha_n} = Y_{Fa} Y_{sa} \frac{F_t}{bm_n}$$


$$F_t = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2T_2}{d_2}$$

$$M = F' h_{Fa} = F_n \cos \alpha'_a \cdot h_{Fa} = \frac{F_t}{\cos \alpha_n} \cos \alpha'_a f_h m_n$$

$$W = \frac{bs_F^2}{6} = \frac{bf_s^2 m_n^2}{6}$$

$$\sigma_F = Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon Y_\beta \frac{F_t}{bm_n} K_A K_v K_{Fa} K_{F\beta}$$

# Naponi i stepen sigurnosti



**Izraz za radni napon** u podnožju zubaca zupčanika

$$\sigma_F = Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon Y_\beta \frac{F_t}{bm_n} K_A K_v K_{Fa} K_{F\beta}$$

**Izraz za kritični napon** u podnožju zubaca zupčanika

$$[\sigma_F] = \sigma_F \lim Y_{ST} \quad Y_{RT} Y_{\delta R} Y_X \quad Y_N Y_\sigma$$

**Stepen sigurnosti** u podnožju zubaca zupčanika

$$S_{F1} = \frac{[\sigma_F]_1}{\sigma_{F1}} \qquad S_{F2} = \frac{[\sigma_F]_2}{\sigma_{F2}}$$

Izračunate vrednosti treba da budu  **$S_F = 1,25 \dots 2,5$**

Zavisno od pouzdanosti podataka korišćenih u proračunu

# Izbor parametara cilindričnih zupčanika



**Prenosni odnos** – bira se  $u = 1 \dots 4$  izuzetno za sporohodne  $u_{\max} = 7$

**Broj zubaca** - po mogućstu usvajati veći broj zubaca s obzirom na manji modul (zbog tačnosti izrade, većeg stepena sprezanja  $Z_{1\min} = 17 \dots 25$ )  
Zbirni broj zubaca ( $z_1 + z_2$ ) usvajati kao neparni broj

**Koeficijent pomeranja** – da bi se izbeglo podsecanje profila i zašiljen zubac

**Širina zupčanika** – definisana najčešće sa odnosom  $b/d$

Veći odnos za zupčanik na sredini vratila,

$\varphi = 0,4 \dots 0,9$ , a za visoko opterećene zupčanike  $\varphi = 1 \dots 2$


$$\varphi = \frac{b}{d_1}$$

**Ugao nagiba zubaca** – ograničen veličinom aksijalne sile, pa se često uzima:

Kod prvog stepena prenosa  $\beta = 10^\circ \dots 15^\circ$ , a kod drugog stepena  $\beta = 8^\circ \dots 12^\circ$

Za strelaste zupce se usvaja  $\beta = 20^\circ \dots 30^\circ$

# Izbor prečnika i modula



**Modul zupčanog para** je standardna veličina - zavisi od potrebnog (proračunatog) prečnika zupčanika i usvojenog broja zubaca

**Prečnik zupčanika** ( $d_1$ ) – obično se izračunava na osnovu veličine napona na bokovima

$$\sigma_H = Z \sqrt{\frac{F_t}{bd_1} \frac{u+1}{u} K} \leq \sigma_{H\ doz}$$

Posle usvajanja koef. širine, faktora ozubljenja ( $Z$ ), faktora raspodele ( $K$ ) i zamene u izraz za radni napon sledi:

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2T_1}{\varphi \sigma_{H\ doz}^2} \frac{u+1}{u} K Z^2}$$

$$m = \frac{d_1}{Z_1} \longrightarrow \text{Standardizovanje, usvajanje } m_n$$

# Izbor materijala





Za veliku tvrdoću bokova, dobiće se zupčanici sa malim prečnicima i obrnuto. Pri istim ostalim uslovima najmanje mere poseduju cementirani zupčanici, a najveće zupčanici od konstrukcionih čelika i liveni zupčanici.


Često se koriste sledeće kombinacije materijala:

- 1.** Mali i veliki zupčanik od cementiranih čelika i brušeni, za velika opterećenja, izbegavaju se za manja medjuosna rastojanja do 125mm npr. menjače motornih vozila, jer cementirani zupčanici mogu da se ljušte.
- 2.** Mali i veliki zupčanik od nitriranih čelika i fino glodani, prenose visoka opterećenja i malih su gabarita. Zbog male dubine nitr. Sloja osetljivi na udare, koriste se za kompresore, turbine, brodske prenosnike...
- 3.** Mali i veliki zupčanik su od legiranih čelika za poboljšanje, za manje mere
- 4.** Mali zupčanik od konstruktivnog čelika, a veći od sivog liva, samo kada zupčanici iz konstruktivnih razloga mogu da imaju veće gabarite
- 5.** Zupčanici od obojenih metala, lakih legura i plastičnih masa, za manja opterećenja i najmanje dimenzije, u lakoj industriji, uređaji za domaćinstvo


# Oblici tela cilindričnih zupčanika



rezani



kovani



zavareni